



Til: Bærum kommune [post@baerum.kommune.no](mailto:post@baerum.kommune.no)  
Vei og trafikk

Likelydende brev:

Bærum politistasjon, [post.oslo@politiet.no](mailto:post.oslo@politiet.no)

Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening [ab@trafikksikkerhetsforening.no](mailto:ab@trafikksikkerhetsforening.no)

Skui 4.03.2023

## Melding om utrygg vei, Tanumveien, og forespørsel om tiltak

På bakgrunn av hendelser og nestenulykker i Tanumveien i forbindelse med massetransport T/R Kattås vannverket til Franzefoss, vil Skui Vel melde fra om forhold som vi mener utgjør en stor trafikal risiko. Veien er smal, bratt, svingete og skolevei i begge retninger, stort sett uten fortau.

Problemene på strekningen i Tanumveien er bl.a. beskrevet i Budstikka 06.02.23 :

<https://www.budstikka.no/trailere-setter-seg-fast-i-veldig-bratt-og-smal-vei-burde-vart-forbudt/s/5-55-1373638>

Forholdet gjelder hele strekningen og spesielt Vøyenenga-bakkene i Tanumveien (k.v.1012).

Tanumveien er registrert med 19,5 meter tillatt vogntog lengde med opptil 50 tonn vekt.

Skui Vel er kjent med de trafikale problemene som kan oppstå på denne strekningen. Vi ser derfor behov for ytterligere tiltak for at veien som også er skolevei, trygges for våre innbyggere og derved ikke brukes uhensiktsmessig eller av yngre kjøretøy.

På bakgrunn av dette ønsker vi følgende tiltak gjennomført:

- **Klassifisering av veien:** Tanumveien fra Vøyenenga til Tanum skole, i T-kryss med Vestmarkveien, klassifiseres ned i tillatt vogntog lengde og vekt fra dagens 19,5 meter og 50 tonn til 5 tonn.

- **Ny skilting** med gjennomkjøring forbudt for tungtransport i Tanumveien fra Vøyenenga t.o.m. Tanum skole i begge retninger t

- **Kjøring til eiendom:** Dette gjeldende ikke kjøring til eiendom.

- **GPS kjøring:** Klassifiseringen og informasjon som brukes til oppdatering av kart info for kjøring etter GPS må oppdateres. Dette gjelder flere smale, bratte og svingete veier i Bærum hvor store og lange biler kjører seg fast da de ikke er kjent og kjører på GPS.

Situasjonen er heller ikke ny, spesielt i bakkene opp fra Vøyenenga har det vært flere hendelser. F.eks.: (Budstikka 2016) <https://www.budstikka.no/trafikk/vogntog/tanumveien/vogntog-sto-bom-fast-i-tanumveien/s/5-55-252895>

Vi ser frem til tilbakemelding og håper på at Tanumveiens klassifisering og skilting fra Vøyenenga t.o.m. Tanum skole kan endres snarest.

Når klassifisering og skilting er bestemt ber vi om at det blir tatt kontakt med Google Norge slik at GPS-koordinatorer blir endret for unødig gjennomkjøring.

Dette ble ikke gjort når samme endring ble gjort for Sandsbakkene i sin tid, så her kjører når de skal til adresser lenger opp i Jarenveien. (Noen setter seg fast, ødelegger gjerder, og må ev. ned igjen)

Med vennlig hilsen

Skui vel

Morten Heldal Haugerud

leder

C/C Tanum Vel